

ANEXO D

ZONA DE ABASTECIMIENTO	
MUNICIPIO/S	BECEITE
LOCALIDAD/ES	BECEITE
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	541
PUNTO DE MUESTREO 1	GAA-PM-BECEITE-(BAR PALAU)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR PALAU, SAN ROQUE S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC BAR PALAU
PUNTO DE MUESTREO 2	GAA-PM-BECEITE-(WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, PL. CONSTITUCIÓN, 1
Año de construcción/renovación	2009
Materiales de la instalación	PVC
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
PUNTO DE MUESTREO 3	BAR LAS ERAS
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LAS ERAS, SAN ROQUE S/N
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE PLOMO
Ubicación de PM	WC BAR LAS ERAS
PUNTO DE MUESTREO 4	GAA-PM-BECEITE-(RESTAURANTE RACO DEL TOSCA)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	RACO DEL TOSCA, AVD TOSCA 1
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC BAR RACO DEL TOSCA
PUNTO DE MUESTREO 5	C.R.A. ALGARS BECEITE
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO, SAN ROQUE 8
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE

Ubicación de PM	WC NIÑAS COLEGIO PUBLICO
PUNTO DE MUESTREO 6	GUARDERIA MUNICIPAL GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	GUARDERIA MUNICIPAL, PESQUERA 4
Año de construcción/renovación	2011
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PE
Ubicación de PM	WC GUARDERIA MUNICIPAL GRIFO WC
PUNTO DE MUESTREO 7	FABRICA DE SOLFA GRIFO WC HOMBRES
Nombre y dirección de la instalación interior	ARRABAL DEL PUENTE, 16
Año de construcción/renovación	2009
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PE
Ubicación de PM	WC HOMBRES
Indicar cuales	BAR PALAU, AYUNTAMIENTO, BAR LAS ERAS, RACO DEL TOSCA, COLEGIO PUBLICO Y GUARDERIA
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	